# RXYSQ-T8V

4 fori per bulloni di ancoraggio

M12




| | |
|---|---|
| 1 | Connessione A del tubo del gas |
| 2 | Connessione svasataØ9.5 del tubo del liquido |
| 3 | (2X) Sportello di manutenzione (interno all'unità) |
| 4 | Collegamento elettronico e terminale di massa M5 (nel quadro elettrico) |
| 5 | Ingresso tubazioni del refrigerante |
| 6 | Ingresso cablaggi di alimentazione (foro cieco Ø34) |
| 7 | Ingresso cablaggi di controllo (foro cieco Ø27) |
| 8 | Uscita di scarico |




| Modello | A |
|---|---|
| RMXS112E8V1B | Connessione brasata Ø19.1 |
| RMXS140E8V1B | Connessione brasata Ø19.1 |
| RMXS160E8V1B | Connessione brasata Ø19.1 |
| RXYSQ4PA7V1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ5PA7V1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ6PA7V1B | Connessione brasata Ø19.1 |
| ERX100A9V1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| ERX125A9V1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| ERX140A9V1B | Connessione brasata Ø19.1 |
| GCA100BD4 | Connessione svasata Ø15.9 |
| GCA125BD4 | Connessione svasata Ø15.9 |
| GCA140BD4 | Connessione brasata Ø19.1 |
| RXYSQ4PA7Y1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ5PA7Y1B | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ6PA7Y1B | Connessione brasata Ø19.1 |

| Modello | A | |
|---|---|---|
| | Unità interna RA | Unità interna VRV |
| RXYSQ4(P8/T7/T8)V(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ5(P8/T7/T8)V(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ6(P8/T7/T8)V(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | |
| RXYSQ4(P8/T7/T8)Y(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ5(P8/T7/T8)Y(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | Connessione svasata Ø15.9 |
| RXYSQ6(P8/T7/T8)Y(1)B | Connessione brasata Ø19.1 | |