



SAFETY ALERT 1402565-1B

PRECAUTIONS BEFORE PRESSURE TESTING

(D) Sicherheitshinweis 1402565-1B - Sicherheitsvorkehrungen vor Druckprüfungen

(F) Alerte de sécurité 1402565-1B - Précautions à prendre avant test de pression

(NL) Veiligheidswaarschuwing 1402565-1B - Voorzorgsmaatregelen voor het uitvoeren van een druktest

(E) Alerta de seguridad 1402565-1B - Precauciones previas a la comprobación de presión

(I) Avvertimento di sicurezza 1402565-1B - Precauzioni prima del test di pressione

(P) Aviso de segurança 1402565-1B - Precauções antes de efetuar o ensaio de pressão

(S) Säkerhetsvarning 1402565-1B - Försiktighetsåtgärder före trycktestning

(N) Sikkerhetsvarsel 1402565-1B - Forholdsregler før trykktesting

(TR) Güvenlik uyarısı 1402565-1B - Basınç testi öncesinde alınacak önlemler

(CZ) Bezpečnostní upozornění 1402565-1B - Opatření před tlakovou zkouškou

(SLO) Varnostno opozorilo 1402565-1B - Previdnostni ukrepi pred tlačnim preskusom

(SK) Bezpečnostné upozornenie 1402565-1B - Bezpečnostné opatrenia pred tlakovou skúškou

(RUS) Предупреждение о мерах безопасности 1402565-1B - Меры предосторожности перед испытанием под давлением

(RO) Alertă privind siguranța 1402565-1B - Măsurile de precauție înainte de verificarea presiunii

(PL) Alert bezpieczeństwa 1402565-1B - Środki ostrożności przed próbami ciśnieniowymi

(H) Biztonság figyelmeztetés 1402565-1B - Nyomásteresztelés előtti biztonsági előírások




(HR) Sigurnosne napomene 1402565-1B - Mjere opreza prije ispitivanja tlaka

(FIN) Turvallisuusvaroitus 1402565-1B - Painetestausta edeltävät varotoimet

(GR) Ειδοποίηση ασφάλειας 1402565-1B - Προφυλάξεις πριν από τη δοκιμή πίεσης

(DK) Sikkerhedsalarm 1402565-1B - Foranstaltninger inden tryktest

(BG) Предупреждение за безопасност 1402565-1B - Предпазни мерки преди тестване на налягането





PRECAUZIONI PRIMA DEL TEST DI PRESSIONE

Avvertimento di sicurezza
1402565-1B


Unità pertinenti:

Unità esterne di riscaldamento prodotte prima del 2013

Tutti i numeri di produzione pertinenti per i seguenti modelli:						Unità pertinenti limitate dai numeri di produzione (*) per i seguenti modelli:			
Tipo unità (a)		Tipo unità (a)		Tipo unità (a)		Tipo unità (a)	Gamma numeri di produzione (b)	Tipo unità (a)	Gamma numeri di produzione (b)
ERHQ006	Serie AD, BA e BB	RRLQ006	Serie BA e BB	ERYQ005	Serie AA, AB e AC	EBHQ006BAV3	0000000 - 1301925	ERLQ006CAV3	J000101 - J000873
ERHQ007		RRLQ007		ERYQ006		EBHQ008BAV3	0000000 - 1201170	ERLQ008CAV3	J000101 - J001464
ERHQ008		RRLQ008		ERYQ007		ERLQ004CAV3	J000101 - J001090		
RRHQ006	Serie AD e BA	ERLQ006	Serie BA e BB	HRHQ006	Serie AD	BELARIAS06AE0	J000101 - J000240	BELARIAS06AE02	J000101 - J000205
RRHQ007		ERLQ007		HRHQ007		BELARIAS07AE01	J000101 - J000225	BELARIAS07AE02	J000101 - J000263
RRHQ008		ERLQ008		HRHQ008		BELARIAS08AE01	J000101 - J000605	BELARIAS08AE02	J000101 - J000467

(*) Verificare Fig. 1 per informazioni su come identificare il tipo di unità (a) e il numero di produzione (b) sulla targhetta di identificazione.

Descrizione dei possibili rischi:



Le unità esterne pertinenti contengono due accumulatori di aspirazione. Uno di dimensioni ridotte (c, Fig. 2) installato direttamente sul compressore e un accumulatore di aspirazione separato di dimensioni maggiori (d, Fig. 2) installato direttamente sulla piastra inferiore.


In condizioni operative più rigide, l'**accumulatore di aspirazione separato** (d, Fig. 2) sulle unità pertinenti **può corrodere prematuramente**. Dopo alcuni anni di funzionamento, la corrosione può ridurre lo spessore delle pareti dell'accumulatore con conseguente **impossibilità dell'accumulatore di aspirazione di sopportare la pressione massima consentita**.

Quando convocati sul sito per un errore di tipo U0, i tecnici dell'assistenza possono decidere di eseguire un test di pressione del circuito refrigerante per individuare la posizione della perdita. **Durante il test di pressione, l'accumulatore potrebbe scoppiare a pressioni inferiori alla pressione massima consentita.**

Azioni richieste:



Allo scopo di garantire la sicurezza dei tecnici dell'assistenza, **non eseguire il test di pressione** prima di aver eseguito la procedura seguente.



- Recuperare il refrigerante dell'unità utilizzando un recuperatore di refrigerante,
- Verificare le condizioni dell'accumulatore di aspirazione. Se dopo aver rimosso l'insonorizzazione l'accumulatore di aspirazione si rivela essere arrugginito, sostituirlo con uno nuovo (numero di parte di ricambio 131312J),
- Accertarsi che i colleghi dell'assistenza siano informati della necessità di sostituire l'accumulatore di aspirazione delle unità di riscaldamento esterno prodotte precedentemente al 2013 prima di eseguire il test di pressione.

Per ulteriori domande su questo argomento, contattare il rappresentante locale.

Ci scusiamo per eventuali disagi causati.

MANUFACTURER			
Address Of Manufacturer			
a	ERLQ004CAV3		
b	MFG. NO. : J000790	PS HIGH: 4,17 MPa	~ 50 Hz 230 V 18,0 A
	MFG. DATE : 2012.09	PS LOW: 2,90 MPa	MAX. 20 A
	: 54 kg	MADE IN CZECH REP.	IPX4 R410A 1,45 kg
CE APPROVED PRODUCT MCS Certificate N°: MCS HP0006 Logo valid in the UK only.		Combinations admises a la marque NF: Voir notices d'installation et d'utilisation	
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol		R410A 3PW73429-1A	

Fig. 1




Fig. 2