

Data

14.03.2019

Ns, Riferimento

MKT/ LI

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER SISTEMI IBRIDI: ALTHERMA R HYBRID, ALTHERMA H HYBRID E
ALTHERMA R HYBRID + MULTI

La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che, in conformità a quanto richiesto dall'art. 9 del decreto applicativo della finanziaria 2007 e successive integrazioni e modifiche, e in conformità alle disposizioni di Legge in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, i seguenti Prodotti:

<i>Kit completo interne/esterna Hybrid</i>					
Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ05	RVLQ05CAV3	RHYHBH05AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBH08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.RHYHBX/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBX08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.HBH05/EVLQ/33A2	EVLQ05CAV3	EHYHBH05AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.HBH08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBH08AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.HBX08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBX08AAV3	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma H Hybrid / caldaia 28 kW	-	EJHA04AAV3	-	EHY2KOMB28A	EKRUHML1
Altherma H Hybrid / caldaia 32 kW	-	EJHA04AAV3	-	EHY2KOMB32A	EKRUHML1

<i>Kit sole interne Hybrid</i>					
Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Set solo interne x Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.I-RHYHBH	-	RHYHBH05AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.I-RHYHBH	-	RHYHBH08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.I-RHYHBX	-	RHYHBX08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.I-HBH05/33A2	-	EHYHBH05AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.I-HBH08/33A2	-	EHYHBH08AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092

Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.I-HBX08/33A2	-	EHYHBX08AAV3	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
--	------------------------	---	--------------	--------------	----------

Set solo interne Hybrid per Multi

Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Set solo interna Hybrid 5kW per Multi	SB.I-CHYHBH05/33A2	-	CHYHBH05AV32	EHYKOMB33AA2	RKRUCBL1
Set solo interna Hybrid 8kW per Multi	SB.I-CHYHBH08/33A2	-	CHYHBH08AV32	EHYKOMB33AA2	RKRUCBL1

sono certificati CE, realizzati in serie in conformità alle direttive della Comunità Europea in vigore, sono equipaggiati con una caldaia a condensazione classificata a ★★★★★ (4 stelle) secondo la normativa CEE EN 92/42 che ne certifica il rendimento e hanno un rendimento superiore del valore risultante dall'applicazione della formula $93+2\log P_n$ al 100% della potenza utile nominale.

Inoltre, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i già citati Kit completi **Atherma R Hybrid** e **Altherma H Hybrid**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008 per le pompe di calore aria/acqua:

Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna	COP	EER	Inverter
Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ05	RVLQ05CAV3	RHYHBH05AAV3	5,04	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBH08AAV3	4,45	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.RHYHBX/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBX08AAV3	4,45	3,79	SI
Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.HBH05/EVLQ/33A2	EVLQ05CAV3	EHYHBH05AAV32	5,04	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.HBH08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBH08AAV32	4,45	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.HBX08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBX08AAV3	4,45	3,79	SI
Altherma H Hybrid / caldaia 28 kW	-	EJHA04AAV3	EHY2KOMB28A	4,49	-	SI
Altherma H Hybrid / caldaia 32 kW	-	EJHA04AAV3	EHY2KOMB32A	4,49	-	SI



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i **sistemi Altherma R Hybrid + Multi**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008.

FUNZIONAMENTO COMBINATO

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+50	4,77	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+50	4,8	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+50	4,92	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+50	4,94	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+15+50	4,98	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+20+50	5,01	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+25+50	5,03	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+20+50	5,05	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Sì
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Sì

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+15+50	4,43	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+20+50	4,47	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+25+50	4,49	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+20+50	4,47	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+25+50	4,49	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+20+50	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,83	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	4,44	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	4,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,12	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	3,92	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	3,97	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,89	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	3,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,84	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,76	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,74	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,76	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,05	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,77	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002029



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+15+50	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+20+50	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+25+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+35+50	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+42+50	4,28	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50+60	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+20+50	4,24	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+25+50	4,26	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+35+50	4,28	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+42+50	4,3	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50+50	4,5	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+25+50	4,28	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+35+50	4,3	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+42+50	4,32	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50+50	4,47	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+35+50	4,32	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+20+50	4,28	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+25+50	4,83	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+35+50	4,85	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+42+50	4,87	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50+50	4,87	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+25+50	4,87	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+35+50	4,89	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+42+50	4,91	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+35+50	4,91	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+25+50	4,89	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+35+50	4,91	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+20+50	4,87	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+25+50	4,48	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+35+50	4,5	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+42+50	4,52	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+25+50	4,5	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+35+50	4,52	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+25+50	4,52	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+35+50	4,59	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+25+50	4,51	Sì

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	4,33	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,57	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	4,49	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	4,29	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	4,3	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,71	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,73	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,73	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	4,42	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	4,33	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	4,33	Sì

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,77	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,77	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,79	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	3,91	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+71	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+15+71	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+20+71	4,57	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+25+71	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+35+71	4,36	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+20+71	4,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+25+71	4,36	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+35+71	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+25+71	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+20+71	4,38	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+25+71	4,93	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+25+71	4,97	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+20+71	4,97	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+25+71	4,58	Sì

FUNZIONAMENTO SEPARATO

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+15	5,48	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+20	5,31	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+25	5,16	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+35	4,75	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+42	4,74	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+50	4,77	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+20	4,72	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+25	4,74	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+35	4,76	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+42	4,78	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+50	4,8	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+25	4,85	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+35	4,78	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+42	4,8	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+50	4,92	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+35	4,82	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+42	4,83	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+50	4,94	Sì
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	42+42	4,88	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15	5,96	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20	5,66	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25	5,36	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35	4,81	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42	4,51	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+60	4,21	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20	5,36	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25	5,06	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35	4,71	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42	4,36	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+60	4,23	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25	4,96	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35	4,66	Sì
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42	4,46	Sì

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+60	4,61	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35	4,7	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+42	4,72	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+60	4,87	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+42	4,74	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+60	4,89	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15	5,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20	5,66	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25	5,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35	4,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42	4,51	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+60	4,21	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20	5,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25	5,06	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35	4,71	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42	4,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+60	4,23	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25	4,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35	4,66	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42	4,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+60	4,61	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35	4,7	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+42	4,72	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+60	4,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+42	4,74	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+60	4,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+15	7,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+20	6,86	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+25	6,26	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+35	4,19	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+42	3,79	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+60	3,94	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+20	5,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+25	4,56	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+35	3,79	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+42	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+60	3,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+25	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+35	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+42	3,83	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+60	3,98	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+35	3,85	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+42	3,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+60	4,02	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+42	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+20	4,51	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+25	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+35	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+42	3,83	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+60	3,98	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+25	3,85	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+35	3,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+42	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+60	4,04	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+35	3,91	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+42	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42+42	3,95	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+25	3,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+35	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+42	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+60	4,14	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+35	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+42	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42+42	4,05	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35+35	4,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15	6,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20	6,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25	5,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35	5,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42	5,03	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,83	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20	5,9	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25	5,55	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35	5,23	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42	4,91	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+71	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25	5,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35	4,87	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42	4,82	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+71	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+71	4,29	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+60	4,41	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+71	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	71+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15	5,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20	5,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25	5,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35	5,27	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,86	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+71	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20	5,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35	4,56	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+60	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+60	4,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+60	5,02	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35	4,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+60	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+71	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42	4,49	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25	4,95	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42	4,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+60	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+60	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+60	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42	4,32	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+60	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+42	4,34	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+60	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+42	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	4,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+60	4,51	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	4,48	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15	5,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20	5,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25	5,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20	5,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25	4,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35	4,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25	4,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35	4,31	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+60	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15	5,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20	5,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25	5,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35	4,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60	4,08	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20	5,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+60	4,46	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+71	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42	3,93	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25	4,39	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+60	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+60	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+60	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+60	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+60	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+71	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,17	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+60	3,95	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+15	4,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+20	4,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+25	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+42	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+60	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+20	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+35	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+42	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+35	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60+60	4,09	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+20	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+25	4,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+25	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+60	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+35	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60+60	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+25	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+35	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+35	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+42	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+60	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+60	4,03	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+35	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+42	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+20	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+25	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+35	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+25	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+25	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+42	3,69	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+35	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+42	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+42	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+25	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+35	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+35	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42+42	3,73	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15	6,48	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20	6,18	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25	5,88	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35	5,43	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42	5,03	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50	4,83	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60	4,53	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	4,33	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20	5,9	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25	5,55	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35	5,23	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42	4,91	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50	4,78	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60	4,61	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,57	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25	5,48	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35	4,87	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42	4,82	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50	4,61	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60	4,57	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	4,49	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35	4,78	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42	4,58	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50	4,59	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60	4,64	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	4,29	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42	4,43	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50	4,53	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+60	4,41	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	4,3	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50	4,61	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+60	4,66	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,71	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+60	4,68	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,73	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,73	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15	5,98	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20	5,8	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25	5,62	Sì
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35	5,27	Sì

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50	4,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20	5,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35	4,56	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+60	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+60	4,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+60	5,02	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35	4,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+60	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	4,39	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+60	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25	4,95	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42	4,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+60	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+60	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+60	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42	4,32	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+60	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+42	4,34	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+50	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+60	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+42	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+50	4,46	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+60	4,51	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+50	4,48	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15	5,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20	5,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25	5,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20	5,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25	4,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35	4,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25	4,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35	4,31	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+60	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15	5,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20	5,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25	5,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35	4,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42	4,49	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20	5,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+60	4,46	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	3,83	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25	4,39	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+60	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+60	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+60	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+60	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+60	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+71	3,98	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+60	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+60	3,95	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+15	4,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+20	4,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+25	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+42	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+60	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+20	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+35	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+42	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+50	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+35	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+60	4,07	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60+60	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+20	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+25	4,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+25	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+60	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+35	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60+60	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+25	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+35	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+35	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+42	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+60	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+71	4,06	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+35	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42+42	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+20	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+25	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+35	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+25	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+25	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,65	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+35	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42+42	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42+42	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+25	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+35	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+35	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+42	3,71	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+50	3,81	Sì
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42+42	3,73	Sì

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Takayuki Kamekawa

Amministratore Delegato

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT08020000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092