


AZAS71MV1

RZASG71MV1

4 fori per bulloni di ancoraggio

M12



- ① Connessione svasata $\text{Ø}15.9$ del tubo del gas
- ② Connessione svasata $\text{Ø}9.5$ del tubo del liquido
- ③ Sportello di manutenzione (interno all'unità)
- ④ Collegamento elettronico e terminale di massa M5 (nel quadro elettrico)
- ⑤ Ingresso tubazioni del refrigerante
- ⑥ Ingresso cablaggi di alimentazione (foro cieco $\text{Ø}34$)
- ⑦ Ingresso cablaggi di controllo (foro cieco $\text{Ø}27$)
- ⑧ Uscita di scarico

3D110013