


RZAG100-140LV1

4 fori per bulloni di ancoraggio
M12



- ① Connessione svasata Ø15.9 del tubo del gas
- ② Connessione svasata Ø9.5 del tubo del liquido
- ③ Sportello di manutenzione (interno all'unità)
- ④ Collegamento elettronico e terminale di massa M5 (nel quadro elettrico)
- ⑤ Ingresso tubazioni del refrigerante
- ⑥ Ingresso cablaggi di alimentazione (foro cieco Ø34)
- ⑦ Ingresso cablaggi di controllo (foro cieco Ø27)
- ⑧ Uscita di scarico